

Haarlem



Gemeente Haarlem, Stedelijke Projecten
Projectmanagement

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Datum 17 maart 2011
Ons kenmerk StP/PM/2011/63626
Contactpersoon J. Kippersluis
Doorkiesnummer 023-511 4499
E-mail jkippersluis@haarlem.nl

Wij hebben uw brief van 3 maart ontvangen. U spreekt daarin met name uw zorgen uit over de gevolgen voor de (directe) omgeving van de werkzaamheden in verband met sanering in het Reinaldapark. Inmiddels hebben wij met u afgesproken eens in de drie weken met de netwerkgroep bijeen te komen om elkaar over en weer te informeren over de stand van zaken in het Reinaldapark. Hier kunnen wij met u onder meer de veiligheidssituatie en de werkzaamheden aan het Monumenteiland bespreken.

Uw vragen over kaalslag en voorzorgmaatregelen beantwoord ik hieronder puntsgewijs.

Kaalslag

Na de bomenkap en het weghalen van de struiken en boomstronken zal er een kale, zanderige vlakte ontstaan. Daarna zal het terrein plaatselijk worden opgehoogd of verlaagd (herinrichting van het park) en vervolgens worden voorzien van een leeflaag (van één meter dik). Tijdens deze werkzaamheden zou bij droog weer en sterke wind overlast kunnen ontstaan.

De gemeente en de aannemer nemen maatregelen om overlast tegen te gaan (nathouden van zandige delen en gefasceerd uitvoeren van de werkzaamheden). Dit staat in het goedgekeurde saneringsplan en de aannemer is hiervoor verantwoordelijk.

Voorzorgsmaatregelen

Op basis van gegevens uit onderzoek naar aanwezige vervuiling in de ondergrond van het park, verwachten wij niet dat er schadelijke dampen vrijkomen. Er is echter wel sprake van graafwerkzaamheden in een oude vuilstort waar vanuit de Arbeidsomstandighedenwet met alle scenario's rekening gehouden moet worden. Deze sanering valt daarom in de hoogste veiligheidsklasse, waardoor een veiligheidskundige continu-metingen bij de ontgraving zal nemen. Mogelijk moeten

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 45a, Haarlem
www.haarlem.nl



de werknemers op het werk op basis van die metingen adembescherming dragen, omdat ze er bovenop staan.
In de stort zijn onder andere PAK aangetroffen. PAK zijn teerhoudende stoffen (maar zitten ook in verkoold vlees van de barbecue) en zijn in principe kankerverwekkend. In de vorm waarin ze voorkomen volgens de onderzoeken, verwachten wij geen gevaar voor de omgeving of volksgezondheid. De tekst "kankerverwekkend" op het bord was door de aannemer gekozen als extra waarschuwing voor de werknemers die binnen de hekken in de oude stort graven. Het bord is (wordt) vervangen door een exemplaar met een tekst die de lading beter dekt.

Het veiligheidsbord op de hekken is geplaatst door de aannemer. Het is een bord voor het werken met of in verontreinigde grond. Het zegt iets over de maatregelen die werknemers binnen de hekken moeten nemen. Verder staat er op dat het verboden is om zich binnen de hekken te bevinden zonder deze maatregelen genomen te hebben (er mogen geen bezoekers zonder te melden binnen de hekken komen). Omdat hier gewerkt wordt onder de hoogste veiligheidsklasse is zo'n bord verplicht. Het geldt voor de werknemers en komt uit het ARBO-besluit. Deze zwaarste veiligheidsklasse is gekozen door de aannemer om geen enkel risico te lopen voor de werknemers (zij moeten de hierbij vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken). De hekken staan er om de saneringslocatie af te schermen van de omgeving en te voorkomen dat men zich daarbinnen vrijelijk kan begeven.

De aannemer heeft degelijke hekken geplaatst en zal tijdens de werkzaamheden dagelijks controleren of de hekken nog overeind staan.

De aannemer zal met zijn veiligheidskundige er zorg voor dragen dat er zo weinig mogelijk overlast en geen gevaar naar de omgeving zal optreden. Ook de gemeente zal hierop toezien. Zo nodig wordt de GGD voor advies ingeschakeld.

Met vriendelijke groet,

Ans Kippersluis,
Projectmanager